INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT **tel. 42 636-03-57**
ul. Gdańska 38 **90-730 Łódź** **fax 42 636-85-50**
NIP 727-11-49-261 ***Regon 000136886*** *e-mail*: sekretariat@wiih.lodz.pl

Łódź, dnia 10.01.2020 r.

PU.832.1.2020

Informacja
z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kotłów na paliwa stałe o mocy znamionowej nie większej niż 500 kW.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie na IV kwartał 2019 r., zawartymi w zleceniu UOKiK DIH-3.704-21.2019.IJ z dnia 21 listopada 2019 r., kontroli kotłów na paliwa stałe w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach prawnych oraz w zakresie budowy i konstrukcji w **17** placówkach handlowych.

Celem kontroli było sprawdzenie czy kotły na paliwa stałe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. *w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe* (Dz. U. z 2017, poz. 1690 i Dz.u. z 2019 r. poz. 363) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Kontrole przeprowadzono na terenie miasta Łodzi i województwa łącznie w **17** placówkach handlowych, tj. u 3 producentów, u 2 hurtownik, ówu 12 detalistów.

Ogółem w **17** placówkach sprawdzono **27** partii kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny sortyment groszek oraz pellet drzewny). W wyniku kontroli odnotowano naruszenie polegające na braku zamieszczenia informacji o parametrach paliwa na tabliczkach znamionowych kotłów. Fakt ten odnotowano u **8** przedsiębiorców w odniesieniu do **15** kotłów.

Wszystkie kotły były urządzeniami automatycznymi, zaprojektowanymi i wytworzonymi według normy PN-EN 303 -5:2012 *Kotły grzewcze – Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie* i spełniały wymagania 5 klasy emisji.

Kontrolowani przedsiębiorcy (**17**) przedstawili dokumentację techniczną ocenianych kotłów oraz świadectwa spełniania wymogów 5 klasy emisji spalin i sprawozdania z badań laboratoryjnych. Według przedstawionej dokumentacji kotły spełniały wymagania w zakresie granicznych wartości emisji paliw oraz granicznych wartości sprawności cieplnej, które określa załącznik do ww. rozporządzenia.

W wyniku oględzin stwierdzono, że oceniane kotły:

- nie były wyposażone w elementy konstrukcyjne pozwalające na ręczne zasilanie paliwem, co jest zabronione wg § 3 ust.2 *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*,
- nie miały elementów pozwalających użytkownikowi na samodzielne, nieuprawnione montowanie tzw. rusztu awaryjnego,
- były wyposażone w systemy oczyszczania spalin, które stanowiły integralną całość konstrukcyjną i posiadały badania dopuszczające kotły do obrotu i użytkowania.

Kontrolowani przedstawili sprawozdania z badań laboratoryjnych potwierdzające spełnianie granicznych wartości emisji określonych w załączniku do *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*.

Tabliczki znamionowe ocenianych urządzeń były umieszczone w widocznym miejscu i sporządzone w języku polskim, były wykonane z trwałego materiału z napisami odpornymi na ścieranie, zawierały nazwę i adres firmy producenta, numer seryjny i rok budowy, nominalną moc, klasę kotła, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze i temperaturę a także informacje o rodzaju paliw stałych zalecanych przez producentów.
Instrukcje montażu zawierały informacje o sposobie montażu i miejscu zainstalowania kotła, posadowieniu i uruchomieniu.
Oceniane kotły miały konstrukcje z jednym paleniskiem pozwalającym na spalanie jednego rodzaju paliwa i spełniały (wg dokumentacji) wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej.

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku na tabliczce znamionowej niektórych kotłów informacji o parametrach paliwa, informacja ta była jednak dostępna w załączonych do kotłów instrukcjach. Fakt ten nie miał bezpośredniego wpływu na poziom emitowanych spalin emitowanych w procesie spalania oraz na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów – pod tym względem kontrolowane kotły (wg dokumentacji) spełniały wymagania przepisów.