INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT **tel (42) 636-03-57**
ul. Gdańska 38 90-730 Łódź **fax (42) 636-85-50**
NIP 727-11-49-261 Regon 000136886 ***e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl***

Łódź, dnia 14.08.2019 r.

PU.832.24.2019

INFORMACJA
o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Celem kontroli w II kwartale 2019 r. było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach *rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek* oraz czy podmioty gospodarcze naruszyły obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Kontrolami objęto **17** przedsiębiorców (u 1 przedsiębiorcy przeprowadzono powtórną kontrolę w związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych zabawki pobranej do badań w I kwartale 2019 r.). Kontrolami objęto: **1** importera, **3** sprzedawców hurtowych, **9** placówek sprzedaży detalicznej, **4** sklepy wielkopowierzchniowe.

Skontrolowano **103** zabawki. Łącznie zakwestionowano **20 zabawek (19,4 proc. ogółu skontrolowanych). Stwierdzono następujące niezgodności formalne:**

- brak danych producenta – w **7** przypadkach,
- nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności – w **2** przypadkach,
- brak wskazania ryzyka – w **2** przypadkach,
- niezgodne ostrzeżenia (brak słowa „Ostrzeżenie" przed ostrzeżeniem 0-3) – w **2** przypadkach,
- niezgodna instrukcja (brak umieszczenia w instrukcji konserwacji zalecenia o sprawdzaniu siedziska w przypadku huśtawki) – w **1** przypadku

Badania laboratoryjne :
Łącznie przebadano **25** zabawek (w tym 1 zabawkę przekazano do badań laboratoryjnych w związku ze skargą konsumenta) z czego zakwestionowano **6** zabawek.
W Laboratorium UOKiK w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 19 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w 6 próbkach (31,6 proc. ogółu zbadanych).
Najczęściej pojawiające się niezgodności polegały na:

- występowaniu lub pojawieniu się podczas badań małych elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka (w dwóch zestawach grzechotek i karuzelce);
- wystawaniu elementów zestawu grzechotek i karuzelki poza podstawę wzornika A i B, co stwarza zagrożenie uduszenie dziecka;
- zawyżonej, swobodnej długości linek stwarzających zagrożenie ryzyka uduszenia dziecka wskutek owinięcia się wokół szyi (w zabawce pluszowej z pozytywką Forest Friends);
- występowaniu otworów stwarzających niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi dziecka w zabawce huśtawka naturalna drewniana);
- odłączeniu się siedziska od środka zawieszenia (deformacja zespołu huśtawkowego) oraz zastosowaniu niewłaściwego systemu montażu, co stwarzało ryzyko urazu ciała dziecka (w zabawce huśtawce kubełek).

W Laboratorium UOKIK w Łodzi przeprowadzono łącznie badania laboratoryjne **6** zabawek pod kątem występowania niedozwolonych substancji chemicznych (**ftalany**, **WWA)** nie stwierdzając nieprawidłowości.
Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wzywali przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych łącznie **8** razy.
W **6** przypadkach podmioty gospodarcze - importerzy i producent, podjęły działania.
Działania UOKiK: inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK **6** akt kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowań administracyjnych, które obejmowały łącznie **6** zabawek, w tym **5** akt kontroli dotyczących zabawek pobranych do badań laboratoryjnych w II kwartale 2019 r. oraz **1** akta kontroli dotyczącej zabawki pobranej do badań laboratoryjnych w I kwartale 2019r. .

W II kwartale 2019 r. WIIH w Łodzi w związku z wnioskami urzędu celnego wydał ogółem **13** opinii dotyczących zabawek – wszystkie negatywne. We wszystkich tych przypadkach stwierdzono niezgodności formalne w zakresie oznakowania oraz nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.